

Report attività ISPRA - 18 febbraio 2017

Il personale in Di.Coma.C. ha svolto le normali attività di coordinamento ed indirizzo ed ha mantenuto i contatti tra ISPRA e la Funzione Tecnica nella programmazione ed organizzazione dei sopralluoghi, oltre alle consuete procedure per il rilascio dei badge di riconoscimento.

La squadra sul terreno ha effettuato i sopralluoghi presso Campli (TE) per rilievi tecnici su un fenomeno franoso.

Rieti, 18 febbraio 2017

ISPRA

Sala Di.Coma.C.