

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Data trasmissione documento | 09/10/25 |
| Protocollo | 35/17-6-2-11 |

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

| | |
|--|---|
| <i>Data Sopralluogo</i> | 04 settembre 2025 |
| <i>Data prevista rimozione rifiuti</i> | 13 ottobre 2025 – da verificare avvenuta rimozione |
| <i>Comune / Località</i> | Villa Literno (CE), sotto cavalcavia Via Domiziana – SS. 7qtr |
| <i>Coordinate Cumulo 1</i> | N 40.9824 – E 14.0201 |
| <i>Coordinate Cumulo 2</i> | N 40.9820705 – E 14.0201010 |
| <i>Codice SMA</i> | CECE0197 bis |
| <i>Accessibilità</i> | Facile |
| <i>Contesto Ambientale</i> | Area urbana, vicinanza a strada |

DESCRIZIONE CUMULI

| Cumulo | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza media m | Superficie interessata m ² | Superficie coperta m ² |
|----------|----------------|----------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| Cumulo 1 | ~15 | ~27 | 0,10 | ~40,5 | ~200 |
| Cumulo 2 | ~80 | ~30 | 0,10 | ~2.400 | ~2.000 |

Totale volume stimato: 204 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

| Tipologia Rifiuto | Descrizione | Volume stimato m ³ |
|---|--|----------------------------------|
| Inerti da demolizione | Calcinacci, cemento, mattoni, guaina | 135 |
| Inerti da demolizione contaminati da MCA* | Presenza di materiali contenenti amianto | 6 |
| Inerti da demolizione contaminati da rifiuto combusto | Tracce di combustione | 30 |
| Rifiuti ingombranti | Mobili, materassi, elettrodomestici | 10 |
| Rifiuti urbani indifferenziati | | 20 |
| Rifiuti pericolosi | Amianto (MCA) | 3 |
| Pneumatici fuori uso | 2 | - |

*MC materiali contenenti amianto

STATO DEL CUMULO

| Osservazione | Presenza |
|--------------------------------|----------|
| Rifiuti sparsi e misti | ✓ |
| Combustioni recenti/in corso | ✓ Sì |
| Presenza di MCA | ✓ Sì |
| Odori percepiti | ✗ No |
| Percolato/Contaminazione suolo | ✗ No |

NOTE

Il rifiuto è sparso su tutte le due aree di interesse. Sono presenti telecamere installate lungo la strada principale ed il sito si presta all'installazione di foto trappole.

Documentazione fotografica

