



08.30 – 08.45	Ing. Fabio Ferranti - Introduzione al Seminario
08.45 – 09.00	Saluti Direttore Dipartimento VAL Ing. Alfredo Pini
09.00 – 09.15	Saluti Direttore Tecnico ARPAT Ing. Guido Spinelli
09.15 – 10.45	Dr. Sandro Garro - ARPAT

**Problematiche generali relative all'inquinamento atmosferico
Inquadramento normativo e sistema sanzionatorio**

10.45 – 11.00 **BREAK**

11.00 – 12.00 Ing. Michele Ilacqua

**Gli autocontrolli delle emissioni in atmosfera
Requisiti di qualità dei misuratori in continuo**

12.00 – 13.15 Dr. Domenico Sarrini – Dr. Cesare Porta - ARPAT

Monitoraggio emissioni in atmosfera e tecniche di campionamento

13.15 – 13.30 Conclusioni/Esperienze