



ISPRA

TERREMOTO CENTRO ITALIA
Di.Coma.C
Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione

CENTROMS
CENTRO PER LA
MICROZONAZIONE SISMICA
E LE SUE APPLICAZIONI

Report attività ISPRA del 10 Settembre 2016

Il personale in Dicomac ha svolto le normali attività di coordinamento ed indirizzo della squadra sul terreno ed ha mantenuto i contatti con ISPRA. In particolare sono stati inoltrati in sede i documenti prodotti in DICOMAC.

Con riferimento alle attività del giorno 10 settembre, si trasmettono i report elaborati dalla **Squadra 1** che, in collaborazione con il CNR-IGAG, ha svolto attività di verifica delle condizioni di sito nel comune di Accumoli:

- nella frazione Fonte del Campo, in adiacenza della caserma dei Carabinieri;
- nella frazione di Grisciano, palazzo del Cardinale.

Rieti, 10 settembre 2016

ISPRA

Sala DICOMAC