

Report attività ISPRA del 6 febbraio 2017

Il personale in Di.Coma.C. ha svolto le normali attività di coordinamento ed indirizzo ed ha mantenuto i contatti tra ISPRA e la Funzione Tecnica nella programmazione ed organizzazione dei sopralluoghi.

La squadra sul terreno ha effettuato sopralluoghi nel comune di Amatrice (RI), località Patarico, Poggio Vitellino, Scai e Torrita per la verifica speditiva delle condizioni di rischio idrogeologico finalizzate all'installazione di moduli SAE, e in località Conche per la verifica speditiva delle condizioni di rischio idrogeologico finalizzate a rilocare un'attività agritouristica danneggiata.

I report relativi ai sopralluoghi verranno inoltrati alla Funzione Tecnica appena disponibili.

Rieti, 6 febbraio 2017

Sala Di.Coma.C