

Report attività ISPRA del 10 febbraio 2017

Il personale in Di.Coma.C. ha svolto le normali attività di coordinamento ed indirizzo ed ha mantenuto i contatti tra ISPRA e la Funzione Tecnica nella programmazione ed organizzazione dei sopralluoghi.

La squadra sul terreno, ha effettuato un sopralluogo per verifica dissesti nei Comuni di:

Acquasanta, località Pito;

Rotella

Area confine fra i Comuni di Castignano e Rotella (AP) - Frazione Capradosso di Rotella;

Appignano

I report relativi ai sopralluoghi verranno inoltrati alla Funzione Tecnica appena disponibili.

Rieti, 10 febbraio 2017

Sala Di.Coma.C