



ISPRA

TERREMOTO CENTRO ITALIA
Di.Coma.C
Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione

CENTROMS
CENTRO PER LA
MICROZONAZIONE SISMICA
E LE SUE APPLICAZIONI

Report attività ISPRA - 22 febbraio 2017

Il **personale in Di.Coma.C.** ha svolto le normali attività di coordinamento ed indirizzo ed ha mantenuto i contatti tra ISPRA e la Funzione Tecnica partecipando alle riunioni del Comitato Operativo delle ore 8,30.

La squadra sul terreno ha partecipato ai sopralluoghi nel comune di Posta (RI) in località Sigillo, Steccato, Favischio, Figino, Villa Camponeschi e Laculo per la verifica di idoneità di sette aree SAE.

Rieti, 22 febbraio 2017

ISPRA

Sala Di.Coma.C.