

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

Data Sopralluogo	5 settembre 2025
Data prevista rimozione rifiuti	7 ottobre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
Comune / Località	San Tammaro (CE) – adiacente ai Regi Lagni
Coordinate Cumulo	Nord: 41.037106; Est: 14.180082
Codice SMA	MA042301
Accessibilità	Facile
Contesto Ambientale	zona agricola; vicinanza corso d'acqua

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~10	~9	~0,28	~90

Totale volume stimato: 26 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Inerti da demolizione	calcinacci, cemento, mattoni	20
Inerti da demolizione	guaina	1
Inerti da demolizione	contaminato da MCA*	1
Rifiuti pericolosi	amianto-MCA*	4

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓ SI
Combustioni recenti/in corso	✗ NO
Presenza di MCA*	✓ SI
Odori percepiti	✗ NO
Percolato/Contaminazione suolo	✗ NO

*MCA: materiali contenenti amianto

NOTE

Il rifiuto è sparso su tutta l'area di interesse. Non sono presenti telecamere ma il sito si presta all'installazione di foto trappole.

Documentazione fotografica

