

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

Data Sopralluogo	05 settembre 2025
Data prevista rimozione rifiuti	15 ottobre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
Comune / Località	Villa Literno (CE) strada sterrata in località Albero Lungo.
Coordinate Cumulo	Nord: 41.013207; Est: 14.0543776
Codice SMA	CE008133
Accessibilità	Facile
Contesto Ambientale	zona Agricola; vicinanza strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~8	~30	0,86	~240

Totale volume stimato: 208 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Inerti da demolizione	Calcinacci, cemento, mattoni, guaina	30
Terreno potenzialmente contaminato		6
Terreno contaminato	combusto	130
Rifiuti urbani indifferenziati		22
Sfalcio di potature		20
Taniche in plastica		20 (numero)

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓ SI
Combustioni recenti/in corso	✓ SI
Presenza di MCA*	✗ NO
Odori percepiti	✗ NO
Percolato/Contaminazione suolo	✗ NO

*MCA: materiali contenenti amianto

NOTE

Il rifiuto si presenta in cumuli su vari punti della strada sterrata che si collega con Via Albero Lungo, dove all'incrocio si presenta un'area completamente contaminata da rifiuto combusto misto amianto che verrà trattata con scheda a parte. Non sono presenti telecamere. Il sito si presta all'installazione di foto trappole.

Documentazione fotografica

