

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

Data Sopralluogo	5 settembre 2025
Data prevista rimozione rifiuti	28 novembre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
Comune / Località	Acerra (NA) Via Mura di Piombo angolo Via Amedeo Avogadro
Coordinate Cumulo	Nord: 40.960790; Est: 14.384476
Codice SMA	MS041487
Accessibilità	Facile
Contesto Ambientale	zona agricola; su strada sterrata

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~30	~7	0,22	~210

Totale volume stimato: 46 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Inerti da demolizione	calcinacci, cemento, mattoni, guaina	26
Inerti da demolizione	contaminati da eternit (MCA*)	5
Rifiuti misto indifferenziato		6
Ingombranti		4
Guaina		1
Materiale legnoso	Tronchi da taglio	4

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓ SI
Combustioni recenti/in corso	✗ NO
Presenza di MCA*	✓ SI
Odori percepiti	✗ NO
Percolato/Contaminazione suolo	✗ NO

*MCA: materiali contenenti amianto

NOTE

Il rifiuto si presenta in cumuli e sparso lungo la strada sterrata presente all'incrocio tra Via Mura di Piombo e Via Amedeo Avogadro. Non sono presenti telecamere. Il sito si presta all'installazione di foto trappole.

Documentazione fotografica

