

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

<i>Data Sopralluogo</i>	3 ottobre 2025
<i>Data prevista rimozione rifiuti</i>	19 novembre 2025– da verificare avvenuta rimozione
<i>Comune / Località</i>	Giugliano in Campania (CE) strada Vicinale I gelsi, lato ANAS
<i>Coordinate Cumulo</i>	Nord: 40.914791; Est: 14.060650
<i>Codice SMA</i>	SITO COMMISSARIO
<i>Accessibilità</i>	Facile
<i>Contesto Ambientale</i>	zona agricola; vicinanza a strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~80	~5	~0,10	~400

Totale volume stimato: 40 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Misto	Terreno misto a rifiuti combustibili e MCA*	40

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓ SI
Combustioni recenti/in corso	✓ SI
Presenza di MCA*	✓ SI
Odori percepiti	✗ NO
Percolato/Contaminazione suolo	✗ NO

*MCA: materiali contenenti amianto

NOTE

Il rifiuto è sparso su tutta la scarpata di Via Vicinale I Gelsi prima del cavalcavia dell'asse mediano. Il sito si presta all'installazione di telecamere e/o foto trappole.

Documentazione fotografica

