

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

Data Sopralluogo	23 settembre 2025
Data prevista rimozione rifiuti	25 novembre 2025– da verificare avvenuta rimozione
Comune / Località	Giugliano in Campania (CE), SP335 dei Ponti della Valle in entrambi le direzioni sia verso l'uscita di Giugliano in Campania e sia verso l'uscita di Parete (NA)
Coordinate Cumulo	Nord: 40.951222; Est: 14.186425
Codice SMA	SITO COMMISSARIO
Accessibilità	Facile
Contesto Ambientale	zona agricola; vicinanza a strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo 1 Direzione Giugliano	~20	~3	~0,20	~60
Cumulo 2 Direzione Parete	~20	~3	~0,25	~60

Totale volume stimato: 11 m³ circa (Cumulo 1) e 15 circa (Cumulo 2)

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Cumulo 1		
Rifiuto combusto misto a inerti di demolizione		5
Rifiuti urbani indifferenziati		5
Rifiuti organici/verde	Sfalcio di potature	1
Cumulo 2		
Inerti da demolizione	calcinacci, cemento, mattoni, guaina	1
Rifiuto combusto misto		5
Rifiuti urbani indifferenziati		9

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓ SI
Combustioni recenti/in corso	✓ SI
Presenza di MCA*	✗ NO
Odori percepiti	✗ NO
Percolato/Contaminazione suolo	✗ NO

*MCA: materiali contenenti amianto

NOTE

Il cumuli di rifiuti si trovano a bordo strada lungo le aree di sosta e nelle rispettive scarpate in entrambi i sensi di marcia della SP335 dei Ponti della Valle, sia verso l'uscita di Giugliano in Campania e sia verso l'uscita di Parete (NA). La strada è a scorrimento veloce ed i due siti non si prestano all'installazione di foto trappole ma eventualmente di telecamere previo l'istallazione, a distanza, di un palo anche alimentato a corrente.

Documentazione fotografica

