

## SCHEDA RIEPILOGO - RIMOZIONE CUMULI DI RIFIUTI

| Comune               | Località                              | Provincia | Coordinate |           |
|----------------------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Santa Maria La Fossa | Via Consortile incrocio Via Aldo Moro | Caserta   | 41,089817  | 14,130632 |

**Data prevista rimozione da scheda sopralluogo: 26/11/2025**

Data conferimento incarico: 24/11/2025

Data avvio attività: 14/01/2026

Data conclusione attività: 14/01/2026

| Superficie<br>(da sopralluogo) | Volume<br>(da sopralluogo) | Superficie dichiarata nella<br>scheda rimozione | Volume rimosso<br>Ton |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 50 m <sup>2</sup>              | 25 m <sup>3</sup>          | 50 m <sup>2</sup>                               | 74,6                  |

| IDENTIFICAZIONE RIFIUTO |        |
|-------------------------|--------|
| CODICE EER              | 200301 |
| TON                     | 74,6   |

**Annotazioni struttura commissariale:** Attività condotta all'interno di canale idraulico consortile.

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DA SCHEDA COMMISSARIO

**Prima**



**Dopo**



## SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

### IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

#### *Dati rilevati*

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Data Sopralluogo</i>                | 9 settembre 2025                                                |
| <i>Data prevista rimozione rifiuti</i> | <b>26 novembre 2025</b>                                         |
| <i>Data rimozione notificata</i>       | <b>14 gennaio 2026</b>                                          |
| <i>Comune / Località</i>               | Santa Maria La Fossa (CE) Via Consortile incrocio Via Aldo Moro |
| <i>Coordinate Cumulo</i>               | Nord: 41.089817; Est: 14.130632                                 |
| <i>Codice SMA</i>                      | SITO COMMISSARIO                                                |
| <i>Accessibilità</i>                   | Facile                                                          |
| <i>Contesto Ambientale</i>             | zona agricola; vicinanza a strada                               |

### DESCRIZIONE CUMULI

| Cumulo | Lunghezza<br>m | Larghezza<br>m | Altezza media<br>m | Superficie coperta<br>m <sup>2</sup> |
|--------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| Cumulo | ~20            | ~2,5           | ~0,50              | ~50                                  |

Totale volume stimato: 25 m<sup>3</sup> circa

### TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

| Tipologia Rifiuto              | Descrizione | Volume stimato<br>m <sup>3</sup> |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Rifiuti urbani indifferenziati |             | 25                               |

### STATO DEL CUMULO

| Osservazione                   | Presenza |
|--------------------------------|----------|
| Rifiuti sparsi e misti         | ✓ SI     |
| Combustioni recenti/in corso   | ✗ NO     |
| Presenza di MCA*               | ✗ NO     |
| Odori percepiti                | ✗ NO     |
| Percolato/Contaminazione suolo | ✗ NO     |

\*MCA: materiali contenenti amianto

### NOTE

Il rifiuto è sparso all'interno di un canale di proprietà del Consorzio di Bonifica Basso Volturno. Vi è la presenza di telecamere installate dal Comune. Il sito si presta all'installazione di foto trappole.

## Documentazione fotografica

