

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

<i>Data Sopralluogo</i>	12 dicembre 2025
<i>Data prevista rimozione rifiuti</i>	3 febbraio 2026 – da verificare avvenuta rimozione
<i>Comune / Località</i>	Teverola (CE) traversa della SS 7bis altezza Km. 11 società Edil Mattonelle.
<i>Coordinate Cumulo</i>	Nord: 41.0100930; Est: 14.2122990
<i>Codice SMA</i>	Sito su segnalazione Polizia Locale Teverola
<i>Accessibilità</i>	Facile
<i>Contesto Ambientale</i>	zona Agricola; vicinanza strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~20	~4	~0,75	~80

Totale volume stimato: 60,5 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Inerti da demolizione misto a roccia e terra da scavo	Calcinacci, cemento, mattoni, guaina	60
Rifiuti pericolosi	amianto – MCA*: 1 canna fumaria in eternit	0,5

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✗ NO
Combustioni recenti/in corso	✗ NO
Presenza di MCA*	✓ SI
Odori percepiti	✗ NO
Percolato/Contaminazione suolo	✗ NO

*MCA: materiali contenenti amianto

NOTE

Il rifiuto si rappresenta in un unico cumulo con sopra una canna fumaria in eternit, tutto coperto da vegetazione. Il sito si presta all'installazione di telecamere e/o foto trappole.

Documentazione fotografica

