

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

Data Sopralluogo	12 gennaio 2026
Data prevista rimozione rifiuti	4 marzo 2026 – da verificare avvenuta rimozione
Comune / Località	Nola (NA) strada che conduce ai campi coltivati, accessibile da via Boscofangone (nei pressi di Vulcano Buono).
Coordinate Cumulo	Nord: 40.9452054; Est: 14.492990
Codice SMA	S.C.
Accessibilità	Facile
Contesto Ambientale	Zona urbana; vicinanza strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	260	~2	~0,24	~520

Totale volume stimato: 128 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Rifiuti ingombranti		20
Rifiuti urbani indifferenziati		65
Inerti misti a guaina		15
Inerti da demolizione		15
Terreno misto a rifiuti		10
Barattoli di vernice vuoti/semi vuoti		vari
Parti di autoveicoli		3
PFU		2 (numero)

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓ SI
Combustioni recenti/in corso	✗ NO
Presenza di MCA*	✗ NO
Odori percepiti	✗ NO
Percolato/Contaminazione suolo	✗ NO

*MCA: materiali contenenti amianto

NOTE

I rifiuti si trovano lungo la strada che conduce ai campi coltivati che è accessibile da via Boscofangone. Non sono presenti telecamere. Il sito si presta all'installazione di telecamere/foto trappole.

Documentazione fotografica

