

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

<i>Data Sopralluogo</i>	26 settembre 2025
<i>Data prevista rimozione rifiuti</i>	10 marzo 2026 – da verificare avvenuta rimozione
<i>Comune / Località</i>	Mondragone (CE) lungo la SP158
<i>Coordinate Cumulo</i>	Nord: 41.079354; Est: 13.923781
<i>Codice SMA</i>	Sito Commissario
<i>Accessibilità</i>	Facile
<i>Contesto Ambientale</i>	Zona agricola; vicinanza strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~50	~40	~0,17	~140

Totale volume stimato: 25 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Inerti da demolizione	calcinacci, cemento, mattoni, guaina	10
Rifiuti misti e combustibili		3
Rifiuti urbani indifferenziati		12

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓ SI
Combustioni recenti/in corso	✓ SI
Presenza di MCA*	✗ NO
Odori percepiti	✗ NO
Percolato/Contaminazione suolo	✗ NO

*MCA: materiali contenenti amianto

NOTE

Il rifiuto è presente sul ciglio di un tratto di strada della SP158. Il sito si presta all'installazione di telecamere e foto trappole.

Documentazione fotografica

