

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

Data Sopralluogo	26 settembre 2025
Data prevista rimozione rifiuti	12 marzo 2026 – da verificare avvenuta rimozione
Comune / Località	Mondragone (CE) Viale dei Laghetti
Coordinate Cumulo	Nord: 41.072001; Est: 13.913042
Codice SMA	MO042080
Accessibilità	Facile
Contesto Ambientale	Zona agricola; vicinanza strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~100	~80	~0,07	~2000

Totale volume stimato: 132 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Inerti da demolizione	calcinacci, cemento, mattoni, guaina	12
Rifiuti urbani indifferenziati		11
Rifiuti ingombranti	mobili, materassi, elettrodomestici	19
Inerti misti a rifiuti combust		77
Rifiuti contenenti MCA	eternit	5
Sfalcio di potatura		3
Plastiche varie		2
Altro	fresato d'asfalto e pezzi d'asfalto	3

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓ SI
Combustioni recenti/in corso	✓ SI
Presenza di MCA*	✓ SI
Odori percepiti	✗ NO
Percolato/Contaminazione suolo	✗ NO

*MCA: materiali contenenti amianto

NOTE

Il rifiuto è sparso lungo Viale dei Laghetti. Il sito si presta all'installazione di telecamere e/o foto trappole.

Documentazione fotografica

