

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

Data Sopralluogo	29 settembre 2025
Data prevista rimozione rifiuti	16 marzo 2026 – da verificare avvenuta rimozione
Comune / Località	Afragola (NA) Via Contrada Ferraresi e ponte ferroviario
Coordinate Cumulo	Nord: 40.924063; Est: 14.328334
Codice SMA	Sito Commissario
Accessibilità	Facile
Contesto Ambientale	Zona agricola; Vicinanza a strada e ponte ferrovia

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~60	~6	~0,11	~360

Totale volume stimato: 39 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Inerti da demolizione	calcinacci, cemento, mattoni, guaina	25
Rifiuti urbani indifferenziati		10
Rifiuti ingombranti	mobili, materassi, elettrodomestici	1
Rifiuti combustibili		3
Pneumatici fuori uso		2 (numero)

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓ SI
Combustioni recenti/in corso	✓ SI
Presenza di MCA*	✗ NO
Odori percepiti	✗ NO
Percolato/Contaminazione suolo	✗ NO

*MCA: materiali contenenti amianto

NOTE

Il rifiuto è sparso su tutta la lunghezza della via Contrada Ferraresi e sul ponte della ferrovia nonché sul margine della stessa a ridosso della strada podereale. Si nota la presenza di video sorveglianza in prossimità dei cumuli di rifiuti. Il sito si presta all'installazione di foto trappole.

Documentazione fotografica



