

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

<i>Data Sopralluogo</i>	9 ottobre 2025
<i>Data prevista rimozione rifiuti</i>	24 febbraio 2026 – da verificare avvenuta rimozione
<i>Comune / Località</i>	Sant'Anastasia (NA) Via Masseria Macedonia sottopasso SS162 dir
<i>Coordinate Cumulo</i>	Nord: 40.894167; Est: 14.386667
<i>Codice SMA</i>	SEGN 63
<i>Accessibilità</i>	Facile
<i>Contesto Ambientale</i>	Zona agricola; vicinanza strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~6	~5	~1	~30

Totale volume stimato: 30 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Inerti da demolizione contaminato da rifiuto combusto		30

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓ SI
Combustioni recenti/in corso	✓ SI
Presenza di MCA*	✗ NO
Odori percepiti	✗ NO
Percolato/Contaminazione suolo	✗ NO

*MCA: materiali contenenti amianto

NOTE

Il rifiuto è confinato in Via Masseria Macedonia nei pressi del sottopasso SS162 dir. Il sito si presta all'installazione di telecamere e/o foto trappole.

Documentazione fotografica

