

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

Data Sopralluogo	26 gennaio 2026
Data prevista rimozione rifiuti	24 febbraio 2026 – da verificare avvenuta rimozione
Comune / Località	Caivano (NA) Contrada Marzano (CAMPO ROM)
Coordinate Cumulo	Nord: 40.972022; Est: 14.311864
Codice SMA	Sito Commissario
Accessibilità	Facile
Contesto Ambientale	Zona agricola; vicinanza strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~200	~30	~0,17	~1500

Totale volume stimato: 255 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Rifiuti urbani indifferenziati		95
Rifiuti ingombranti	mobili, materassi, elettrodomestici	120
Terreno e inerti misti a combusto		15
Rifiuti organici/ verde	Sfalci, potature	5
Carcasse di autoveicoli		5
Gomme e plastiche varie		15
Pneumatici		vari

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓ SI
Combustioni recenti/in corso	✓ SI
Presenza di MCA*	✗ NO
Odori percepiti	✗ NO
Percolato/Contaminazione suolo	✗ NO

*MCA: materiali contenenti amianto

NOTE

Il rifiuto è disposto su più cumuli di grandi dimensioni all'esterno dell'insediamento ROM. Il sito si presta all'installazione di telecamere e/o foto trappole.

Documentazione fotografica

