

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

Data trasmissione documento	09/10/25
Protocollo	35/17-6-5-3

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

Data Sopralluogo	17 settembre 2025
Data prevista rimozione rifiuti	15 ottobre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
Comune / Località	Casal di Principe (CE) Via del Pozzo.
Coordinate Cumulo	Nord: 41.032207; Est: 14.133415
Codice SMA	MO039847
Accessibilità	Facile
Contesto Ambientale	zona Agricola; vicinanza strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~35	~3	0,40	~105

Totale volume stimato: 40 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Inerti da demolizione	Calcinacci, cemento, mattoni, guaina	10
Inerti contaminati	rifiuti combusti	4
Rifiuti ingombranti	mobili, materassi, elettrodomestici	12
Rifiuti urbani indifferenziati		10
Sfalcio da potature		4

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓
Combustioni recenti/in corso	✓ Sì
Presenza di MCA	✗ No
Odori percepiti	✗ No
Percolato/Contaminazione suolo	✗ No

NOTE

Il cumulo di rifiuti è sparso sul ciglio di Via del Pozzo. Il sito si presta all'installazione di foto trappole.

Documentazione fotografica

