

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

Data trasmissione documento	09/10/25
Protocollo	35/17-6-5-5

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

<i>Data Sopralluogo</i>	23 settembre 2025
<i>Data prevista rimozione rifiuti</i>	15 ottobre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
<i>Comune / Località</i>	Marcianise - SP19 Via per Casapuzzano altezza sottopasso SS87NC
<i>Coordinate Cumulo</i>	Nord: 41.009326; Est: 14.290348
<i>Codice SMA</i>	SITO COMMISSARIO
<i>Accessibilità</i>	Facile
<i>Contesto Ambientale</i>	zona Agricola; vicinanza strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~24	~1	0,58	~24

Totale volume stimato: 14 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Inerti da demolizione	calcinacci, cemento, mattoni, guaina	1
Rifiuti ingombranti:	mobili, materassi, elettrodomestici	3
Rifiuti urbani misti indifferenziati:		10

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓
Combustioni recenti/in corso	✗ No
Presenza di MCA	✗ No
Odori percepiti	✗ No
Percolato/Contaminazione suolo	✗ No

NOTE

Il rifiuto è sparso in parte sotto i lati del sottopasso della SS87NC e sul lato della SP19 Via per Casapuzzano all'altezza del sottopasso in prossimità dell'accesso dell'Azienda Stoppani Sud S.p.a.. Il sito si presta all'installazione di foto trappole.

Documentazione fotografica

