

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

Data trasmissione documento	05/11/25
Protocollo	35/17-6-8-10

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

Data Sopralluogo	19 settembre 2025
Data prevista rimozione rifiuti	10 novembre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
Comune / Località	Teverola (CE) strada di comunicazione tra SS7bis e Strada Vicinale Piro
Coordinate Cumulo	Nord: 41.003358; Est: 14.207814
Codice SMA	MA042272 (in passato già ripulito da SMA)
Accessibilità	Facile
Contesto Ambientale	zona Agricola; vicinanza a strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~200	~1	0,48	~200

Totale volume stimato: 96 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Inerti da demolizione	Calcinacci, cemento, mattoni, guaina	1
Inerti da demolizione contaminati da rifiuto combusto		15
Rifiuti Ingombranti:	mobili, materassi, elettrodomestici	30
Rifiuti urbani indifferenziati:		50
Pneumatici fuori uso		10 (numero)

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓
Combustioni recenti/in corso	✓ Sì
Presenza di MCA	✗ No
Odori percepiti	✗ No
Percolato/Contaminazione suolo	✗ No

NOTE

Il rifiuto è sparso su tutta la lunghezza della strada in entrambi i lati. Si è notata la presenza di cartello posto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Teverola dove si avvisa la cittadinanza della presenza di videosorveglianza ma non sono state rilevate la presenza di telecamere. Sicuramente il sito si presta all'installazione di video trappole.

Documentazione fotografica

