

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

Data trasmissione documento	09/10/25
Protocollo	35/17-6-4-6

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

<i>Data Sopralluogo</i>	05 settembre 2025
<i>Data prevista rimozione rifiuti</i>	15 ottobre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
<i>Comune / Località</i>	Villa Literno (CE) lungo Via Albero Lungo.
<i>Coordinate Cumulo</i>	Nord: 41.0132070; Est: 14.0543776
<i>Codice SMA</i>	CEO08133.
<i>Accessibilità</i>	Facile
<i>Contesto Ambientale</i>	zona Agricola; vicinanza strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~8	~30	0,86	~240

Totale volume stimato: 1500 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Inerti da demolizione	Calcinacci, cemento, mattoni, guaina	50
Ingombranti	rifiuti combusti	150
Terreno contaminato	amianto e combusti	1300
Pneumatici fuori uso		10 (numero)

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓
Combustioni recenti/in corso	✓ Sì
Presenza di MCA	✓ Sì
Odori percepiti	✗ No
Percolato/Contaminazione suolo	✗ No

NOTE

Il rifiuto si presenta in cumuli su Via Albero Lungo e sul canale di scolo presente su entrambi i lati della carreggiata, occludendolo. Parte dei rifiuti invadono la strada sterrata che incrocia Via Alberto Lungo formando uno strato di circa 30 cm sopra al piano campagna. L'area summenzionata è completamente contaminata da rifiuto combusto misto amianto, ingombranti, copertoni e rifiuto misto. Non sono presenti telecamere e, in particolare questa zona, urge un controllo assiduo con eventuali installazioni di telecamere e/o foto trappole..

Documentazione fotografica



