

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

Data trasmissione documento	13/10/25
Protocollo	35/17-6-4-9

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

Data Sopralluogo	05 settembre 2025
Data prevista rimozione rifiuti	13 ottobre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
Comune / Località	Acerra/Seminario (NA) Via Santa Maria La Selva
Coordinate Cumulo	Nord: 40.966652; Est: 14.395561
Codice SMA	MS041487
Accessibilità	Facile
Contesto Ambientale	zona Agricola; strada asfaltata

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~160	~1	0,39	~160

Totale volume stimato: 62 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Inerti da demolizione	Calcinacci, cemento, mattoni, guaina	14
Terreno contaminato da guaina		10
Terreno inerte non contaminato		4
Rifiuti misto indifferenziato		5
Sfalcio da potature		7
Imballaggi di plastica contaminati		2
Ingombranti:		10
Rifiuti pericolosi:	amianto (MCA*)	5
Guaina		1,5
Terreno contaminato da rifiuto combusto		2
Parti di autovetture		1,5
Pneumatici fuori uso		3

*MCA materiali contenenti amianto

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓
Combustioni recenti/in corso	✓ Sì
Presenza di MCA	✓ Sì
Odori percepiti	✗ No
Percolato/Contaminazione suolo	✗ No

NOTE

Il rifiuto si presenta in cumuli e sparso su vari punti della Via Santa Maria La Selva. Non sono presenti telecamere. Il sito si presta all'installazione di foto trappole.

Documentazione fotografica

