

## SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

Data trasmissione documento	05/11/25
Protocollo	35/17-6-8-7

### IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

#### Dati rilevati

<i>Data Sopralluogo</i>	17 settembre 2025
<i>Data prevista rimozione rifiuti</i>	10 novembre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
<i>Comune / Località</i>	Casal di Principe (CE) traversa di Circumvallazione SP76 Corso Dante sottopasso SS7bis.
<i>Coordinate Cumulo</i>	Nord: 41.0203650; Est: 14.1255950
<i>Codice SMA</i>	
<i>Accessibilità</i>	Facile
<i>Contesto Ambientale</i>	zona Agricola; vicinanza strada

### DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m <sup>2</sup>
Cumulo	~30	~4	1	~120

Totale volume stimato: 120 m<sup>3</sup> circa

### TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m <sup>3</sup>
Inerti da demolizione	Calcinacci, cemento, mattoni, guaina	40
Rifiuti ingombranti	mobili, materassi, elettrodomestici	10
Rifiuti urbani indifferenziati		50
Sfalcio da potature		20

### STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓
Combustioni recenti/in corso	✗ No
Presenza di MCA	✗ No
Odori percepiti	✗ No
Percolato/Contaminazione suolo	✗ No

### NOTE

Il cumulo di rifiuti è sparso sul ciglio di Via del Pozzo. Il sito si presta all'installazione di foto trappole.

Documentazione fotografica

