

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

Data trasmissione documento	05/11/25
Protocollo	35/17-6-4-18

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

Data Sopralluogo	25 settembre 2025
Data prevista rimozione rifiuti	10 novembre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
Comune / Località	Capua (CE) località Raimo di Lazzaro ex cementificio
Coordinate Cumulo	Nord: 41.099417; Est: 14.221631
Codice SMA	6
Accessibilità	Facile
Contesto Ambientale	zona Agricola; vicino strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~100	~200	0,06	~5000

Totale volume stimato: 295 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Inerti da demolizione	calcinacci, cemento, mattoni, guaina	195
Inerte da demolizione	contaminato da rifiuto combusto e materiale contenente amianto (MCA*)	10
Rifiuti ingombranti:	mobili, materassi, elettrodomestici	50
Rifiuti urbani indifferenziati:		30
Rifiuti organici/verde	Sfalci, potature	10
Pneumatici fuori uso		35 (numero)

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓ SI
Combustioni recenti/in corso	✓ SI
Presenza di MCA*	✓ SI
Odori percepiti	✗ No
Percolato/Contaminazione suolo	✗ No

*MCA: materiali contenenti amianto

NOTE

Il rifiuto è sparso su tutta l'area relativa all'ex cementificio sita in località Raimo di Lazzaro. Il sito si presta all'installazione di foto trappole.

Documentazione fotografica

