

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

Data trasmissione documento	05/11/25
Protocollo	35/17-6-4-18

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

<i>Data Sopralluogo</i>	25 settembre 2025
<i>Data prevista rimozione rifiuti</i>	10 novembre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
<i>Comune / Località</i>	Capua (CE) Via Casale Cerere.
<i>Coordinate Cumulo</i>	Nord: 41.114374; Est: 14.237278
<i>Codice SMA</i>	5
<i>Accessibilità</i>	Facile
<i>Contesto Ambientale</i>	zona Agricola; vicino strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~18	~15	0,43	~270

Totale volume stimato: 115 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Misto terreno inerte e combusti		30
Rifiuti ingombranti:	mobili, materassi, elettrodomestici	80
Rifiuti urbani indifferenziati:		5
Veicoli o parti di veicoli		1 (numero)

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓
Combustioni recenti/in corso	✓ Sì
Presenza di MCA*	✗ No
Odori percepiti	✗ No
Percolato/Contaminazione suolo	✗ No

*MCA: materiali contenenti amianto

NOTE

Il rifiuto è sparso su tutta la lunghezza della strada denominata Via Casale Cerere. E' presente un insediamento di persone senza fissa dimora "Rom". Il sito si presta all'installazione di foto trappole.

Documentazione fotografica

