

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

Data trasmissione documento	05/11/25
Protocollo	35/17-6-4-18

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

Data Sopralluogo	25 settembre 2025
Data prevista rimozione rifiuti	10 novembre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
Comune / Località	Capua (CE) Via Pomerio
Coordinate Cumulo	Nord: 41.108508; Est: 14.220350
Codice SMA	3
Accessibilità	Facile
Contesto Ambientale	zona Agricola; vicino strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~55	~4	0,28	~220

Totale volume stimato: 60 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Rifiuti ingombranti:	mobili, materassi, elettrodomestici	40
Rifiuti urbani indifferenziati:		20

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓
Combustioni recenti/in corso	✗ No
Presenza di MCA*	✗ No
Odori percepiti	✗ No
Percolato/Contaminazione suolo	✗ No

*MCA: materiali contenenti amianto

NOTE

Il rifiuto è sparso su tutta la parte dell'argine del fiume Volturno che scorre parallelo alla Via Pomerio, in particolare nella zona relativa al parcheggio delle autovetture vi è una elevata concentrazione di abbandoni sotto la scarpata. Il sito si presta all'installazione di foto trappole.

Documentazione fotografica

