

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

Data trasmissione documento	07/11/25
Protocollo	35/17-6-9-5-1

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

<i>Data Sopralluogo</i>	07 ottobre 2025
<i>Data prevista rimozione rifiuti</i>	17 novembre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
<i>Comune / Località</i>	Terzigno (NA) Via Vicinale delle Nespole traversa della Strada Provinciale Zabatta
<i>Coordinate Cumulo</i>	Nord: 40.789520; Est: 14.478503
<i>Codice SMA</i>	NA002179
<i>Accessibilità</i>	Facile
<i>Contesto Ambientale</i>	zona Agricola; vicinanza a strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~90	~2	0,11	~180

Totale volume stimato: 20 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Inerti da demolizione	Calcinacci, cemento, mattoni, guaina	6
Rifiuti Ingombranti:	mobili, materassi, elettrodomestici	10
Rifiuti urbani indifferenziati:		6
Pneumatici fuori uso		2 (numero)
Altro	Cartongesso	1

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓
Combustioni recenti/in corso	✓ Sì
Presenza di MCA	✗ No
Odori percepiti	✗ No
Percolato/Contaminazione suolo	✗ No

NOTE

Il rifiuto è sparso su tutta la lunghezza della Via Vicinale delle Nespole. Il sito si presta all'installazione di telecamere e/o foto trappole. Si fa presente che all'imbocco della Via è presente un impianto di video sorveglianza.

Documentazione fotografica

