

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

Data trasmissione documento	07/11/25
Protocollo	35/17-6-9-5-1

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

Data Sopralluogo	07 ottobre 2025
Data prevista rimozione rifiuti	24 novembre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
Comune / Località	Terzigno (NA) Via Mauro Bordo traversa di Strada Provinciale Zabatta
Coordinate Cumulo	Nord: 40.792811; Est: 14.485186
Codice SMA	MS042259
Accessibilità	Facile
Contesto Ambientale	zona Agricola; vicinanza a strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~100	~4	0,46	~250

Totale volume stimato: 115 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Rifiuti combusti		7
Rifiuti Ingombranti:	mobili, materassi, elettrodomestici	20
Rifiuti urbani indifferenziati:		35
Ritagli di tessuto provenienti da industria tessile		50
Rifiuti organici/verde	sfalci, potature	20
Pneumatici fuori uso		5 (numero)
Veicoli o parti di veicoli		1 (carcassa di auto)
Rifiuti pericolosi	oli, solventi, batterie, amianto - MCA, fusti	1

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓
Combustioni recenti/in corso	✓ Sì
Presenza di *MCA	✓ Sì
Odori percepiti	✗ No
Percolato/Contaminazione suolo	✗ No

*MCA: materiali contenenti amianto

NOTE

Il rifiuto è sparso su tutta la lunghezza della Via Mauro Bordo traversa di Strada Provinciale Zabatta. Il sito si presta all'installazione di telecamere e/o foto trappole. Si fa presente che all'inizio della via è presente un impianto di video sorveglianza.

Documentazione fotografica

