

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

Data trasmissione documento	24/11/25
Protocollo	35/17-6-12-6

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

<i>Data Sopralluogo</i>	02 ottobre 2025
<i>Data prevista rimozione rifiuti</i>	26 novembre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
<i>Comune / Località</i>	Calvi Risorta (CE) prossimità area ex Pozzi Ginori
<i>Coordinate Cumulo</i>	Nord: 41.183688; Est: 14.123170
<i>Codice SMA</i>	MA042274
<i>Accessibilità</i>	Facile
<i>Contesto Ambientale</i>	zona Agricola; vicinanza a strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~50	~1	~0,32	~50

Totale volume stimato: 16 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Inerti da demolizione	calcinacci, cemento, mattoni, guaina misti a rifiuti combusti	15
Rifiuti Ingombranti:	mobili, materassi, elettrodomestici	1

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓ SI
Combustioni recenti/in corso	✓ SI
Presenza di MCA	✗ No
Odori percepiti	✗ No
Percolato/Contaminazione suolo	✗ No

NOTE

Il rifiuto è sparso in prossimità di strada chiusa con sbarra di ferro. Il sito si presta all'installazione di telecamere e/o foto trappole.

Documentazione fotografica

