

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

Data trasmissione documento	28/11/25
Protocollo	35/17-6-13-5

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

<i>Data Sopralluogo</i>	17 settembre 2025
<i>Data prevista rimozione rifiuti</i>	09 dicembre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
<i>Comune / Località</i>	Castel Volturno (CE) SP261 cavalcavia su Via Domiziana SS7qtr
<i>Coordinate Cumulo</i>	Nord: 41.019579; Est: 13.97172
<i>Codice SMA</i>	MO039035
<i>Accessibilità</i>	Facile
<i>Contesto Ambientale</i>	zona Agricola; vicinanza a strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~100	~4	~0,14	~400

Totale volume stimato: 57 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Inerti da demolizione	calcinacci, cemento, mattoni, guaina-contaminati da rifiuti combusti	23
Rifiuti Ingombranti:	mobili, materassi, elettrodomestici	5
Rifiuti urbani indifferenziati		20
Sfalci di potatura		3
MCA*		2
Pnumatici fuori uso		3 (numero)
Parti di veicoli		6 (numero)

*MCA: materiali contenenti amianto

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓ SI
Combustioni recenti/in corso	✓ SI
Presenza di MCA	✓ SI
Odori percepiti	✗ No
Percolato/Contaminazione suolo	✗ No

NOTE

Il rifiuto è sparso lungo tutto il cavalcavia su Via Domiziana SS7qtr. per arrivare all'incrocio con la SP261. Inoltre, sulle scarpate si nota la presenza di carcasse di autovetture bruciate e tagliate oltre ad altri rifiuti combusti che non. Il sito si presta all'installazione di foto trappole

Documentazione fotografica

