

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

Data trasmissione documento	24/11/25
Protocollo	35/17-6-12-5

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

Data Sopralluogo	23 settembre 2025
Data prevista rimozione rifiuti	26 novembre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
Comune / Località	Mondragone (CE) strada sterrata senza nome
Coordinate Cumulo	Nord: 41.062468; Est: 13.928625
Codice SMA	CE008196.
Accessibilità	Facile
Contesto Ambientale	zona Agricola; vicinanza a strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~100	~2	~0,1	~200

Totale volume stimato: 21 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Inerti da demolizione	calcinacci, cemento, mattoni, guaina	3
Rifiuti Ingombranti	mobili, materassi, elettrodomestici	12
Rifiuti urbani indifferenziati		4
Plastiche varie		2
Pneumatici fuori uso		1 (numero)

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓
Combustioni recenti/in corso	✗ No
Presenza di MCA	✗ No
Odori percepiti	✗ No
Percolato/Contaminazione suolo	✗ No

NOTE

Il rifiuto è sparso su tutta la lunghezza della strada. Il sito si presta all'installazione di telecamere e foto trappole.

Documentazione fotografica

