

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

Data Sopralluogo	17 ottobre 2025
Data prevista rimozione rifiuti	9 dicembre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
Comune / Località	Napoli (NA), quartiere Pianura, traversa di Via Provinciale Montagna Spaccata
Coordinate Cumulo	Nord: 40.858690; Est: 14.140853
Codice SMA	SITO COMMISSARIO
Accessibilità	Facile
Contesto Ambientale	zona agricola; vicinanza a strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~100	~4	~0,35	~300

Totale volume stimato: 107 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Inerti da demolizione	calcinacci, cemento, mattoni	10
Inerti da demolizione	guaina	1
Rifiuti misti	combusti e terreno inerte da demolizione	50
Rifiuti Ingombranti	mobili, materassi, elettrodomestici	20
Rifiuti urbani indifferenziati		15
Rifiuti organici/verde	sfalci, potature	10
Pneumatici fuori uso		6 (numero)
Rifiuti pericolosi	amianto-MCA*	1

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓ SI
Combustioni recenti/in corso	✓ SI
Presenza di MCA*	✓ SI
Odori percepiti	✗ NO
Percolato/Contaminazione suolo	✗ NO

*MCA: materiali contenenti amianto

NOTE

Il rifiuto è sparso su di una parte della strada summenzionata. Il sito si presta all'installazione di telecamere e/o foto trappole.

Documentazione fotografica

