

SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

Dati rilevati

Data Sopralluogo	9 ottobre 2025
Data prevista rimozione rifiuti	9 dicembre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
Comune / Località	Ercolano (NA) Via Castelluccio
Coordinate Cumulo	Nord: 40.835362; Est: 14.371539
Codice SMA	NA009731
Accessibilità	Facile
Contesto Ambientale	zona agricola; vicinanza a strada

DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m ²
Cumulo	~5	~3	~0,10	~10

Totale volume stimato: 1 m³ circa

TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m ³
Rifiuti urbani indifferenziati		0,5
Altro	cartongesso	0,5

STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓ SI
Combustioni recenti/in corso	✗ NO
Presenza di MCA*	✗ NO
Odori percepiti	✗ NO
Percolato/Contaminazione suolo	✗ NO

*MCA: materiali contenenti amianto

NOTE

Il rifiuto è accumulato a lato di Via Castelluccio. Il sito si presta all'installazione di telecamere e/o foto trappole.

Documentazione fotografica

