

## SCHEDA TECNICA – SOPRALLUOGO RIFIUTI ABBANDONATI

Data trasmissione documento	02/10/25
Protocollo	35/17-6-4-3

### IDENTIFICAZIONE DEL CUMULO

*Dati rilevati*

<i>Data Sopralluogo</i>	04 settembre 2025
<i>Data prevista rimozione rifiuti</i>	07 ottobre 2025 – da verificare avvenuta rimozione
<i>Comune / Località</i>	Villa Literno (CE) sotto cavalcavia Via Domiziana – SS. 7qtr
<i>Coordinate Cumulo</i>	Nord: 40.984315; Est: 14.019258
<i>Codice SMA</i>	MO042047
<i>Accessibilità</i>	Facile
<i>Contesto Ambientale</i>	zona Agricola; vicinanza strada

### DESCRIZIONE CUMULI

Cumulo	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza media m	Superficie coperta m <sup>2</sup>
Cumulo	~50	~10	0,14	~500

Totale volume stimato: 70 m<sup>3</sup> circa

### TIPOLOGIA dei RIFIUTI e VOLUMI STIMATI

Tipologia Rifiuto	Descrizione	Volume stimato m <sup>3</sup>
Inerti da demolizione	Calcinacci, cemento, mattoni, guaina	15
Inerti	contaminato da MCA*	2
Inerti	Guaina bituminosa	8
Rifiuti urbani indifferenziati		45
Pneumatici fuori uso		6 (numero)

\*MCA: materiale contenente amianto

### STATO DEL CUMULO

Osservazione	Presenza
Rifiuti sparsi e misti	✓
Combustioni recenti/in corso	✗ No
Presenza di MCA	✓ Sì
Odori percepiti	✗ No
Percolato/Contaminazione suolo	✗ No

### NOTE

Il rifiuto è sparso su tutta l'area di interesse. Sono presenti telecamere installate lungo la strada principale ed il sito si presta all'installazione di foto trappole.

## Documentazione fotografica

